



Bekötési segédlet:

- f-x1 védőföld betáp oldal, a föld sín első pontja
- f-x2 motor védőföldje a föld sín második pontja
- 2 nulla vezető (betáp oldal)
- 3, 4, 5 fázis vezető (betáp oldal)
- 6,7,8, motor 3~ táppontja
- 9, kapcsolt nulla - motor, vagy vezérlés részére

Jelmagyarázat:

- TM-3240 3~ kontaktor - $I_e 32A$ $U_e \sim 400V$ AC-7a 20kW
- GV2-M14 - 3~ motorvédő
- 1,1-1,5 FÁZIS VEZETŐK BEKÖTÉSI PONTJAI
- 2,1-2,5 NULLA VEZETŐK BEKÖTÉSI PONTJAI
- 1,2-,1,6 ELSŐ csatorna vezérlés
- 1,3-1,7 ELSŐ csatorna LED KIMENET
- 1,4-1,8 ELSŐ csatorna záró kontaktus /kontaktorhoz/ PUSH BUTTON csatorna vezérlő nyomógomb